

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: [spo-prk@yandex.ru](mailto:spo-prk@yandex.ru) телефон /факс 8 (342) 223-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	3	1	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не нуждается
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 3	1, 2, 3, 4	Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не нуждается
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	2	1	Содержание парковки удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Удовлетворительное	<u>ДУ</u>	Не требуется	Не требуется

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	<u>ДУ</u>	1, 2, 3	1, 2, 3	Не требуется

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно

### I Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Краевое государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение «Пермский Радиотехнический Колледж имени  
А. С. Попова», 614022, РФ, г. Пермь., ул. Танкистов, 46, e-mail: [sprk@yandex.ru](mailto:sprk@yandex.ru) телефон /факс 8 (342) 223-12-61

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	4	Поверхность площадки ровная	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	1	4	Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		5	Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушений нет	<u>ДУ</u>	удовлетворительное	Не нуждается

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	<u>ДУ</u>	1	4, 5, 6	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Зона доступна условно.*